



2021年8月16日

各位

会社名 日本精鋳株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 理史
(コード:5729 東証第二部)
問合せ先 常務取締役企画管理部長
若林 武則
(TEL.03-3235-0021)

当社中瀬製錬所における火災発生について (第三報)
復旧完了のお知らせ

当社中瀬製錬所において8月5日に発生した火災事故に関しまして、損傷した箇所の復旧が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この火災により、近隣の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと改めまして深くお詫び申し上げます。

当社は、このたびの事故を真摯に受け止め、再発防止策を徹底するとともに、安全操業を継続することに、より一層取り組んでまいります。

記

1. 発生状況および被害状況

2021年8月6日及び2021年8月10日発表の「当社中瀬製錬所における火災発生について (第一報)」、「当社中瀬製錬所における火災発生について (第二報)」のとおりです。

2. 復旧の状況

8月10～12日 損傷箇所を清掃し、コンベアベルトの交換作業を完了いたしました。

8月12・16日 ベルトコンベアの動作点検及び負荷運転を行い、正常に作動し、安全な運転ができることを確認いたしました。

3. 業績への影響

操業及び製品出荷並びに業績への重大な影響はございません。

以上